

TA-1000

Torno de barras



► Torno de barras con carga y descarga automática.

CUSTOMIZED SPECIAL MACHINES



DESCRIPCIÓN

- Máquina adaptada para su integración en célula o bien individualmente con o sin post proceso.
- Dos torretas porta-herramientas.
- Cinco ejes CNC.
- Dos lunetas de apoyo en carro CNC.
- Contrapunto posicionado CNC.
- Plato de arrastre y punto con arrastradores para mecanizado completo de la barra.
- Tiempo de carga y descarga, 7 sg.